# КОНТРОЛЛЕР



STC-8080H


**Контроллер BAVIS STC-8080H** — это универсальный контроллер температуры с 1 датчиком, с функциями охлаждения, разморозки и аварийного режима. Имеет регулируемые задержку запуска компрессора и задержку аварийного сигнала при превышении температуры. Подходит для холодильников, морозильных камер, рефрижераторов и другого холодильного оборудования.

## ГАБАРИТЫ

- Габариты контроллера: 75(Д)×34,5(В)×85(Г) мм.
- Монтажный размер: 71×29 мм.
- Датчик: 2 метра (провод включен в комплект).

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Электропитание: 220В +10%/-15% АС, 50/60Гц.
- Диапазон измерения температуры: -50 ~ 99°C.
- Диапазон управления температурой: -40 ~ 50°C.
- **Разрешение:** 1°C.
- Точность: ±1°С (-50 ~ 70°С); ±2°С в остальных случаях.
- Мощность реле: 10A/277VAC.
- Время задержки при ошибке датчика: 1 с.
- Датчик: NTC.
- Степень защиты: IP65.
- Рабочая температура: -10 ~ 60°C.
- Температура хранения: -30 ~ 75°C.
- Влажность при эксплуатации: 20% ~ 85% (без конденсата).
- Потребляемая мощность: <3Вт.



Передняя панель

## КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

#### Проверка установленного значения параметров:

- Нажмите 🛦 и затем отпустите, чтобы отобразить верхний предел температуры.
- Нажмите ▼ и затем отпустите, чтобы отобразить нижний предел температуры.
- Нажмите SET и затем отпустите, чтобы отобразить цикл разморозки.
- Нажмите RST и затем отпустите, чтобы отобразить установленное время разморозки. Через 2 секунды дисплей вернется в режим отображения текущей температуры.

#### Настройка параметров:

- Удерживайте SET более 3 секунд, чтобы войти в режим редактирования параметров.
- Используйте ▲ или ▼ для переключения между пунктами меню.
- Нажмите SET для отображения текущего значения параметра.
- Одновременное нажатие SET и ▲ увеличивает значение параметра, SET и ▼ уменьшает.
- Если SET удерживается с ▲ или ▼ более 1 секунды, изменение происходит быстрее.
- Нажмите RST или не выполняйте никаких действий в течение 30 секунд, чтобы сохранить параметры и выйти из режима редактирования.

### Ручная разморозка:

- Если установленное время разморозки не равно 0, функция ручной разморозки может быть активирована.
- В обычном режиме (без разморозки) нажмите ▼ и удерживайте более 3 секунд, чтобы запустить разморозку.
- В режиме разморозки нажмите ▼ и удерживайте более 3 секунд, чтобы остановить разморозку.

#### Восстановление заводских настроек:

- При подаче питания контроллер сначала проверяет настройки параметров.
- Если параметры установлены неправильно, на дисплее загорится «Е1» и прозвучит звуковой сигнал.
- В этом случае нажмите SET, чтобы восстановить заводские настройки.
- Рекомендуется повторно задать параметры.

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ

Кнопка	Обычный режим	Настройка парметров	
SET	Проверка цикла разморозки	Отображение текущих параметров	
SET (3 сек)	Вход в режим настройки параметров		
RST	Проверка времени разморозки	Выход из режима настройки параметров Предыдущие пункты меню	
<b>A</b>	Проверка верхнего предела температуры		
▼	Проверка нижнего предела температуры	Следующие пункты меню	
▲ (3 сек)	Ручная разморозка		
SET + ▲		Увеличение значения параметра (°C)	
SET + ▼		Уменьшение значения параметра (°C)	

## РАБОТА УСТРОЙСТВА

#### 1. Компрессор

- Когда температура хранения выше установленного верхнего предела, компрессор включается.
- Когда температура становится ниже установленного нижнего предела, компрессор выключается.
- После замыкания или остановки компрессора, повторный запуск компрессора возможен только после истечения времени срабатывания защиты компрессора.

#### 2. Разморозка

- После завершения цикла разморозки или в режиме без разморозки, удерживайте 🔻 более 3 секунд, чтобы запустить разморозку.
- Во время разморозки выход на охлаждение заблокирован.
- Когда цикл разморозки завершен или разморозка была прервана (удержанием ▼ более 3 секунд), контроллер переходит в следующий цикл разморозки.
- Установите цикл разморозки или его время в «0», чтобы отменить автоматическую разморозку. При ненулевом значении времени разрешена ручная разморозка.

#### 3. Аварийный режим

- Если установленное значение аварийного превышения температуры не равно 0, при выходе температуры за пределы установленного диапазона на дисплее мигает текущая температура.
- Если температура выше верхнего предела или ниже нижнего предела, включается аварийный режим.
- После задержки режима, если температура остается за пределами допустимого диапазона, срабатывает звуковой сигнал.
- Когда температура возвращается в нормальный диапазон, сигнализация отключается.

# КОД ОШИБКИ

Код	Причина	Состояние	
E1	Ошибка памяти	Аварийный режим, контроллер не работает	
E2	Ошибка датчика	Аварийный режим, компрессор включается/выключается пропорционально Температура превышает 99°С или ниже 120°С	
НН	Превышение температуры, предел дисплея		

Нажатие любой кнопки отключает звуковой сигнал, но аварийный режим сохраняется до исправления ошибки.

# ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор	Статус	Функция	
Defr	Вкл	Разморозка	
Cool	Вкл	Компрессор работает	
Cool	Мигает	Задержка работы комрпессора	
Set	Вкл	Режим настройки параметров	

# ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

Nº	Функция	Диапазон настроек	Единицы измерения	Значение по умолчанию
F1	Верхний предел температуры	F2 ~ +50	°C	-10
F2	Нижний предел температуры	-40 ~ F1	°C	-20
F3	Калибровка температуры	-5 ~ 5	°C	0
F4	Время защиты компрессора	0 ~ 9	Минуты	1
F5	Значение превышения температуры	0 ~ 50 (0 = отключение сигнала)	°C	15
F6	Задержка тревоги превышения температуры	0 ~ 99	Минуты	20
F7	Цикл разморозки	0 ~ 99 (0 = отключение)	Часы	8
F8	Время разморозки	0 ~ 99 (0 = отключение)	Минуты	20

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- При подключении контроллера, отключите электропитание, чтобы избежать риск поражения током;
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности, высокой температуры, сильных электромагнитных помех или сильной коррозии;
- Питание должно соответствовать указанному в инструкции значению напряжения. Чтобы избежать помех, провода питания и провода датчика следует располагать на определенном расстоянии друг от друга. Датчик должен быть установлен вдали от вентиляционного отверстия для улучшения точности измерений.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

