# КОНТРОЛЛЕР



ECS-961NEO

Универсальный контроллер BAVIS ECS-961NEO для управления температурой средне- и низкотемпературных холодильных систем.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Диапазон отображения температуры: -50°C ~ 99°C.
- Разрешение: 0,1°С / 1°С.
- Точность: (-40°C ~ 50°C): ±1°C; (51°C ~ 70°C): ±2°C. В других случаях: ±3°C.
- Диапазон регулирования температуры: -50°C ~ 99°C.
- Питание: 110/220В АС (50/60Гц).
- **Потребление:** < 3Вт.
- 1NTC-датчик.
- Реле: 16A / 240V AC (NO).
- Степень защиты: IP65.
- Рабочая температура: 0°С ~ 55°С.
- Температура хранения: -25°C  $\sim$  75°C.
- Относительная влажность: 20% ~ 85% (без конденсации).

## ГАБАРИТЫ

- Габариты контроллера: 78,5(Д) × 34,5(В) × 41(Г) мм.
- **Монтажный размер:** 71 × 29 мм.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор	Символ	Состояние	Значение
Настройка	•	Вкл.	Вход в меню параметров
		Выкл.	Статус измерения и контроля температуры
Компрессор	*	Вкл.	Компрессор активен
		Выкл.	Компрессор выключен
		Мигает	Задержка перед включением компрессора
Разморозка	**	Вкл.	Разморозка работает
газморозка		Выкл.	Разморозка остановлена

# ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

Код	Описание	Диапазон настроек	Значение по умолчанию
SET	Установка заданной температуры	LSE ~ HSE	4 °C/°F
diF	Дифференциальное значение	0.1°C ~ 30.0°C	2,0 °C/°F
HSE	Верхний предел температуры	SET ~ 99.0°C	90°C
LSE	Нижний предел температуры	-50°C ~ SET	-50°C
Ont	Время работы компрессора при сбое датчика	0 ~ 250 мин	0 мин
OFt	Время остановки компрессора при сбое датчика	0 ~ 250 мин	1 мин
dOF	Задержка после выключения (реле компрессора)	0 ~ 250 мин	0 мин
OdO	Задержка выхода после включения	0 ~ 250 мин	0 мин
dlt	Интервал между двумя разморозками	1 ~ 250 часов	6 часов
dCt	Метод расчета интервала разморозки	0 = часы работы компрессора, 1 = фиксированный интервал, 2 = часы работы компрессора	1
dOH	Задержка перед первой разморозкой	1 ~ 59 мин	1 мин
dEt	Максимальное время разморозки	0 ~ 250 мин	30 мин

Код	Описание	Диапазон настроек	Значение по умолчанию
dPO	Принудительная разморозка (включить разморозку, если температура испарителя позволяет это)	(0=n, 1=y) (n – нет; у – да)	n
LOC	Блокировка изменений параметров	(0=n, 1=y) (n – нет; у – да)	n
ndt	Тип числа на дисплее	0(n) = без десятичной точки, 1(y) = с точкой	n
CA1	Калибровка 1. Положительное или отрицательное значение температуры, добавляемое к значению, считываемому датчиком 1	(-1212) °C/°F	0 °C/°F
ddL	Блокировка дисплея при разморозке. Режим отображения во время разморозки.  0 = отображает температуру, измеряемую датчиком холодильной камеры.  1 = фиксирует показания температуры, измеренные датчиком, при начале разморозки, и сохраняет их до следующего достижения заданного значения температуры.  2 = во время разморозки отображает "DEF" и сохраняет его до следующего достижения заданного значения температуры.	0/1/2	1
dro	Единицы температуры	C=°C, F=°F	С
HC	Режим работы	С=охлаждение, Н=нагрев	С
UL	Загрузка параметров с контроллера на карту памяти	-	-
dL	Загрузка параметров с карты памяти на контроллер	-	-

## ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Клавиша	Функция	Действие
	Вход в настройки	Нажать
SET	Вход в меню администратора	Удерживать 5 сек
	Подтвердить команду	Нажать
<b>A</b>	Прокрутка вверх / увеличение значений	Нажать
▼	Прокрутка вниз / уменьшение значений	Нажать
32.	Выход из меню	Нажать
**	Принудительное включение разморозки	Удерживать 3 сек

# ОПЕРАЦИИ

### Установка температуры

- Нажмите и отпустите клавишу SET, чтобы войти в пользовательское меню, на дисплее отобразится "SEt". (Примечание: если LOC=n (нет), на дисплее появится "LOC", и изменение температуры будет невозможно).
- Нажмите SET, чтобы отобразить текущее заданное значение температуры "SEt".
- Используйте клавиши ▲ и ▼ для изменения значения.
  Нажмите или подождите 30 секунд, чтобы изменения сохранились.

#### Изменение параметров

- Выберите нужный параметр и нажмите SET.
- Используйте ▲ или ▼ для изменения параметра.
- Нажмите SET, чтобы вернуться к отображению параметра.
- Нажмите 💥 или подождите 30 секунд, чтобы сохранить значение и вернуться к экрану температуры.

#### Принудительное включение/выключение разморозки

Нажмите и удерживайте 🗱 в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить разморозку.

## Копирование параметров (Copy Card)

Загрузка параметров (с контроллера на карту памяти):

- Установите необходимые параметры на контроллере.
- Подключите карту памяти и перезагрузите контроллер.
- После загрузки карты памяти нажмите ▼, пока не появится код "UL".
- Нажмите SET, чтобы сохранить параметры на карту памяти.

#### Скачивание параметров (с карты памяти на контроллер):

- Подключите карту памяти и перезагрузите контроллер.
- После загрузки карты памяти нажмите SET, чтобы восстановить параметры с карты.

Код "n" означает ошибку загрузки. Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно, и повторите процесс.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

#### Режим охлаждения/нагрева:

- HC = C (охлаждение):
  - Если температура в камере больше заданной температуры + дифференциал (diF), компрессор включается.
  - Если тепература меньше или равна заданному значению, компрессор выключается.
- HC = H (нагрев):
  - Если температура в камере меньше заданного значения дифференциал (diF), компрессор включается.
  - Если температура больше или равна заданному значению, компрессор выключается.


#### **А** Примечание:

- Если компрессор включается впервые после подачи питания, учитывается OdO (задержка после включения).
- Задержка отключения компрессора определяется параметром «dOF».

## КОДЫ ОШИБОК

Код	Значение
E1	Ошибка датчика холодильной камеры
n	Ошибка карты памяти
у	Успешная загрузка
у	Успешное скачивание
LOC	Блокировка изменения температуры

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- При подключении контроллера, отключите электропитание, чтобы избежать риск поражения током.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности, высокой температуры, сильных электромагнитных помех или сильной коррозии.
- Питание должно соответствовать указанному в инструкции значению напряжения. Чтобы избежать помех, провода питания и провода датчика следует располагать на определенном расстоянии друг от друга.